

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 					Testado por una organización independiente (1)					
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
Función disponible		- Función no disponible				Celda Gris		Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)		
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →		Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →		Según versión (por favor consulta la red Renault)				
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
ACER	E310 Liquid Mini	1.001.31	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	S100 Liquid	Android 1.6	2011	2.0.1.13						
	S300 ICONIA SMART	Android 2.3.3	2012	2.1.0.23	●	●	●	●	●	●
ALCATEL	OneTouch	Android 2.2.2	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	-	●
	OT-990 Brandy	2.6.32	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
APPLE	iPhone 3GS	5.01 (9A405)	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	●	●
	iPhone 3GS	5.01 (9A405)	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	iPhone 3GS	5.01 (9A405)	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	iPhone 3GS	6.1.3	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	iPhone 4	5.01 (9A405)	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	●	●
	iPhone 4S	5.01 (9A406)	2012	2.1.0.23 2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	iPhone 4S	6.1.3	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	iPhone 5	6.1.3	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	iPhone 5	7.0.4	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
BLACKBERRY	Q5	10.2.0.424	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
	Q10	10.2.0.424	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
	Z10 (STL100-4)	10.0.9.1655	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	8520 Curve	V4.6.1.314	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	8520 Curve	5.0.0.900	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	9105 Pearl	5.0.0.696	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9105 Pearl	5.0.0.696	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	9320 Curve	7.1.0.398	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	9360 Curve	V7.0.0.353	2012	2.1.0.23 2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	9380 Curve	7.0 BUNDLE 2357 7.0.0.557 9.32.0.59	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	9700 Bold	OS 5.0.0.400	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9780 Bold	V6.0.0.359	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9780 Bold	6.0 BUNDLE 2534	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	9810 Torch	7.0 Pack 1465 V.7.0.0.296 (Platform 5.0.0.496)	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9810 Torch	7.0 Pack 1465 V.7.0.0.296 (Platform 5.0.0.496)	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	9810 Torch	7.0 BUNDLE 1346	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 					Testado por una organización independiente (1)					
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
Función disponible		- Función no disponible			Celda Gris	Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)				
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →		Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →		Según versión (por favor consulta la red Renault)				
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
	9860 Torch	V7.0.0.296	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9860 Torch	V7.0.0.296	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	9860 Torch	7.0 BUNDLE 921	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	9900 Bold	V7.0.0.296	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	9900 Bold	V7.0.0.296	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	9900 Bold	7.0 BUNDLE 2216	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
HTC	ADR6330 Rhyme	1.26.605.6	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Butterfly	4.1.1	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	C510e Salsa	1.12.720.5	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	One Dual Sim	2.37.720.1	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
	One X+	1.14.708.16	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	S510E Desire S	2.10.401.8	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	S720E One X	2.18.751.7	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	T8585 HD2	5.2.21913(21913.0.94)	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	T868 7 Trophy	2250.09.10907.707	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Sensation 4G	1.29.531.2	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Wildfire S	1.33.401.3	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Windows Phone 8S	1030.54.20002.401	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Windows Phone 8x	WINDOWS PHONE 8.0	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	X310E Titan	WINDOWS PHONE 7.5	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	X515 Evo 3D	1.36.1010.1	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	7 Pro	Windows Phone 7	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	7 Pro	Windows Phone 7	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	7 Trophy	Windows Phone 7	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	Desire HD	Android 2.2	2011	2.0.1.13						
	T8585 HD 2	Windows 5.2.21864	2011	2.0.1.13	●	●	●	●	-	-
	T8585 HD 2	Windows 5.2.21864	2012	2.2.0.14	●	●	●	●	●	●
	Rhyme	Android 2.3.5	2012	2.1.0.23	●	●	●	●	-	●
	Salsa	Android 2.3.3	2011	2.0.1.13						
	Salsa	Android 2.3.3	2012	2.1.0.23	●	●	●	●	●	●

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 		Testado por una organización independiente (1)								
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
 Función disponible		 Función no disponible				Celda Gris		Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)		
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →			Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →			Según versión (por favor consulta la red Renault)		
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
	Sensation	Android 2.3.4	2011	2.0.1.13						
	Sensation	Android 2.3.4	2012	2.2.0.14						
	Titan	Windows Phone 7 v7.10.7720.68	2012	2.1.0.23						
	Titan	Windows Phone 7 v7.10.7720.68	2012	2.2.0.14						
	A3335 Wildfire	Android 2.1	2011	2.0.1.13						
HUAWEI	G300 Ascend	4.0.3	2013	3.0.0.24						
	U8650 Sonic	60501015	2013	3.0.0.24						
	U9508 Honor 2	4.0.4	2013	3.0.0.24						
LENOVO	K900	4.2.1	2014	3.0.0.27						
LG	D802 G2	4.2.2 D80210b-ESA-XX	2014	3.0.0.27						
	E610 Optimus L5	4.0.3 LG-E610-V10I-NOV-06-2012	2013	3.0.0.24						
	E720B Optimus Chic	LG-E720B-V10C	2013	3.0.0.24						
	E900 Optimus 7	1.0.3.10	2013	3.0.0.24						
	E960 Nexus 4	M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.33	2013	3.0.0.24						
	P350 Optimus Me	LG-P350-V10B	2013	3.0.0.24						
	P705 Optimus L7	V10D-SEP-21-2012	2013	3.0.0.24						
	P880 Optimus 4X HD	V10E-OCT-16-2012	2013	3.0.0.24						
	P920 Optimus 3D	LGP920-V10D-JUL-08-2011	2013	3.0.0.24						
	P970 Optimus Black	LG-P970-V10C	2013	3.0.0.24						
	P990 Optimus 2X	Baseband 1035.21_20110725	2013	3.0.0.24						
	E900 Optimus 7	Windows Phone 7 V7.0.7004.0	2011	2.0.1.13						
	E900 Optimus 7	Windows Phone 7 V7.0.7004.0	2012	2.1.0.23 2.2.0.14						
	F160 Optimus LTE		2013	2.2.0.27						
	F180 Optimus G		2013	2.2.0.27						
	GS290 Cookie Fresh	GS290AT_V20c	2011	2.0.1.13						
	GT540 Optimus	2.1-update1	2011	2.0.1.13						
	KU3700 Optimus one		2013	2.2.0.27						
	KU5400 Prada		2013	2.2.0.27						
	KU5900 Optimus Black		2013	2.2.0.27						
	P350 Optimus Me	Android 2.2.1	2011	2.0.1.13						

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT											
 		Testado por una organización independiente (1)									
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015						
 Función disponible		 Función no disponible		Celda Gris	Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)						
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)									
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →			Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →		Según versión (por favor consulta la red Renault)				
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio		
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior	
	P500 Optimus One	Android 2.3.3	2011	2.0.1.13							
	P500 Optimus One	Android 2.3.3	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●	
	P900 Optimus Star	Android 2.2.2	2011	2.0.1.13							
	P920 Optimus 3D	Android 2.2.2	2012	2.1.0.23							
	P970 Optimus Black	Android 2.2.2	2012	2.1.0.23 2.2.0.14	-	●	●	●	●	●	
	P990 Optimus 2X	Android 2.2.2	2011	2.0.1.13							
	P990 Optimus 2X	Android 2.2.2	2012	2.1.0.23							
	SU660 Optimus 2X		2013	2.2.0.27	-	●	-	●	●	●	
	SU760		2013	2.2.0.27							
	SU950		2013	2.2.0.27							
MOTOROLA	EX112	KINGFISHER_G_07.20 .0	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●	
	MB525 Defy	JRDNEM_U3_2.21.0	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●	
	MB526 Defy+	EPU93_U_00.60.00	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●	
	XT912 RAZR Maxx	6.5.325.XT912.VERIZON .EN.US	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●	
	XT926 RAZR HD	9.16.3.XT926.VERIZON .EN.US	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●	
	MB525 Defy	2.1-update1	2011	2.0.1.13	●	●	●	●	-	-	
	MB526 Defy+	Android 2.3.4	2012	2.2.0.14	●	●	●	●	●	●	
	MB860 Atrix	Android 2.2.2	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-	
	MB860 Atrix	Android 2.2.2	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●	

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 		Testado por una organización independiente (1)								
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
 Función disponible		 Función no disponible				Celda Gris				
					Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)					
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →			Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →			Según versión (por favor consulta la red Renault)		
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
NOKIA	108		2014							
	701	113.010.1506	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	2720a-2b	V08.71	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	6700 Classic	V13.10	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	7230-1c	V 10.81	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Asha 300	V 07.57	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	C3-01	V 05.60	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	C5-00	V 071.005	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	C5-03	V 21.1.003	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	C6-00	V 41.2.010	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	E5-00	081.004	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	E7-00	025.008	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Lumia 625	WINDOWS PHONE 8.0	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
	Lumia 710	WINDOWS 7.10.8112.7	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Lumia 800	7.10.8112.7	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Lumia 820	WINDOWS PHONE 8.0	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Lumia 920	WINDOWS PHONE 8.0	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	Lumia 1020	WINDOWS PHONE 8.0	2014	3.0.0.27	-	●	●	●	●	●
	N8-00	111.030.0609	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	X3-02 Touch and Type	V06.05	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	X7-00	022.008	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	701	Symbian Belle Ver. 111.020.0307	2011	2.0.1.13						
	701	Symbian Belle Ver. 111.020.0307	2012	2.1.0.23						
	710 LUMIA	Windows Phone 7 V7.10.8107.79	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	3109c	Ver. 05.50	2011	2.0.1.13						
	C5-00	031.022	2012	2.1.0.23						
	C5-00.2	Ver. 081.003	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	C5-03	Ver. 20.0.024	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	C5-03	Ver. 20.0.024	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	E5	42.007	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 		Testado por una organización independiente (1)								
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
 Función disponible		 Función no disponible				Celda Gris		Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)		
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →		Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →		Según versión (por favor consulta la red Renault)				
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
	E7	Ver. 014.002	2011	2.0.1.13						
	E7	Ver. 014.002	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	-	●
	N8	Ver. 013.016	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	N8	Ver. 013.016	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	-	●
	N97 Mini	v 12.0.110	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	X7 - 00	021.013	2011	2.0.1.13						
	X7 - 00	021.013	2012	2.1.0.23	-	●	●	●	●	●
	B7510L Galaxy Pro	FROYO.UMKD1	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-E2530	X	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I8150 Galaxy W	FROYO.UMKD1	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I8700 Omnia 7	2424.10.11.1	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I9000 Galaxy S	FROYO.ZWJP7	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I9023 Nexus S	GRi54	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I9100 Galaxy S2	IMM76D.XWLPT	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I9295 Galaxy S IV	JDQ39.I537UCUAMD5	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-I9300 Galaxy S III	T999LLUV.AMA3	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S3350 CH@T335	X	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S3850 Corby II	S3850XXKK1	2013	3.0.0.24						
	GT-S5260 STARII	X	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S5360 Galaxy Y	GINGERBREAD.XXKi7	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S5830 Galaxy Ace	FROYO.XWKA9	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S7560 Galaxy Ace II	ANDROID 2.3.6	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S8530 Wave II	1012271633LISS8530X.XJKA	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-S8600 Wave 3	BADA 2.0S8600XXKJC	2013	3.0.0.24	-	●	●	●	●	●
	GT-C3322 Duos	C3322.02	2011	2.0.1.13						
	GT-C3322 Duos	C3322.02	2012	2.1.0.23						
	GT-I8700 Omnia 7	Windows 7 mobile	2011	2.0.1.13	-	●	●	●	-	-
	GT-I8700 Omnia 7	Windows 7 mobile	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	GT-I9100 Galaxy S II	Android 2.3.3	2011	2.0.1.13						
	GT-I9100 Galaxy S II	Android 2.3.3	2012	2.1.0.23 2.2.0.14	-	●	●	●	●	●

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT										
 					Testado por una organización independiente (1)					
Leyenda					Actualizado: 01/05/2015					
Función disponible		Función no disponible			Celda Gris					
					Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)					
TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →			Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →			Según versión (por favor consulta la red Renault)		
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
SAMSUNG	GT-I9192 Galaxy S IV Mini	Android 4.2.2	2014	3.0.0.27						
	GT-I9250 Galaxy Nexus	Android 4.0.2	2012	2.1.0.23						
	GT-I9500 Galaxy S IV	I9500DDUEMJ9	2014	3.0.0.27						
	GT-S5360 Galaxy Young	Android 2.3.5	2011	2.0.1.13						
	GT-S5360 Galaxy Young	Android 2.3.5	2012	2.1.0.23						
	GT-S5620 Player Star 2	S5620POJF1	2012	2.1.0.23						
	GT-S5620 Player Star 2	S5620POJF1	2012	2.2.0.14						
	GT-S8530 Wave 2	Bada 1.2 S8530XXJL2	2011	2.0.1.13						
	GT-S8530 Wave 2	Bada 1.2 S8530XXJL2	2012	2.1.0.23						
	SM-N900 Galaxy Note 3	N900XXUBMI5	2014	3.0.0.27						
SONY ERICSSON	C6602 Xperia Z	10.31.A.2.67	2014	3.0.0.27						
	C6902 Xperia Z1	4.2.2	2014	3.0.0.27						
	LT26i Xperia S	6.0.A.3.67	2013	3.0.0.24						
	R800i Xperia PLAY	3.0.A.2.181	2013	3.0.0.24						
	X12 Xperia Arc	2.3.3	2013	3.0.0.24						
	LT18i Xperia Arc S	4.0.1.A.0.266	2013	3.0.0.24						
	ST17a Xperia Active	AAABQOAZM	2013	3.0.0.24						
	CK13i TXT	1248-927_R5AA032	2012	2.1.0.23						
	J108i Cedar	1239-0125 R7EA011 101215	2011	2.0.1.13						
	U1i Satio	S60 v 5	2011	2.0.1.13						
	WT13i Mix Walkman		2011	2.0.1.13						
	Xperia Arc	Android 2.3.3	2011	2.0.1.13						
	Xperia Arc S	Android 2.3.4	2012	2.2.0.14						
	Xperia Play	Android 2.3.2	2012	2.1.0.23						
	Xperia X10i	Android 1.6	2011	2.0.1.13						
	Xperia X10i	Android 1.6	2012	2.2.0.14						
	Blade	XENOROM R3	2013	3.0.0.24						
	Libra	ZTE-LIBRAV1.0.0B01	2013	3.0.0.24						
	Skate	P743B01	2013	3.0.0.24						
	Tureis	TUREISB01	2013	3.0.0.24						

TECNOLOGÍA BLUETOOTH : Lista de teléfonos probados y recomendados por RENAULT



Testado por una organización independiente (1)

Leyenda				Actualizado:	01/05/2015
●	Función disponible	—	Función no disponible	Celda Gris	Teléfonos no recomendados con el sistema Renault: La calidad intrínseca del teléfono no es la causa, pero las condiciones de conexión entre el teléfono y el sistema de manos libres Renault no nos permiten garantizar un funcionamiento óptimo y la seguridad del sistema. (Puesta en espera automática, envío de código sonoro para el manejo de la mensajería. Fiabilidad de la conectividad Bluetooth)

TELEPHONES PHONES		R-Plug&Radio+ (FIRST)								
		Fluence 03/2012 → Master III 03/2012 → Mégane III 03/2012 →			Scénic III 01/2012 → Twingo II 03/2012 → Wind 03/2012 →			Según versión (por favor consulta la red Renault)		
Marca	Modelo	Software del teléfono	Fecha de prueba	Versión del sistema Renault	Transferencia automática			Buzón de voz (2)	Transferencia de audio	
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Historial de llamadas		Lanzamiento automático	Siguiente/Anterior
ZTE	Blade	Android 2.2	2011	2.0.1.13	●	●	●	●	-	-
	Cute		2011	2.0.1.13						
	Libra		2011	2.0.1.13	●	●	●	●	-	-
	Skate	Android 2.3.4	2011	2.0.1.13						
	Skate	Android 2.3.4	2012	2.2.0.14	-	●	●	●	●	●
	Tureis	Android 2.3.5	2011	2.0.1.13	●	●	●	●	-	-

La versión del sistema operativo, con el cual se han realizado las pruebas, viene indicada en la lista de compatibilidad. Una versión diferente de sistema operativo puede influir en los resultados.

(1) Renault ha delegado las pruebas de sus sistemas a una sociedad independiente especializada en tests de compatibilidad bluetooth.

(2) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia de voz. Posibilidad de emitir por el sistema de manos libres y por los códigos sonoros (tecleando *, #, ...) permitiendo el manejo del buzón de voz (como la mensajería del operador).

Proceso de sincronización : para más detalle, consulte el manual de usuario de su operador móvil o contacte a su concesionario o agente RENAULT.